



GROUND SAFETY RECOMMENDATION

ELEVAZIONE OSTACOLI TEMPORANEI

L'**utilizzo delle autogrù** per l'attività di "tiro in quota" all'interno o nei pressi del sedime aeroportuale è **strettamente regolamentato** per la sua potenziale **interferenza** con l'**attività di volo**. Questa attività è da considerarsi infatti una **elevazione temporanea di ostacoli alla navigazione aerea**.

L'elevazione di un braccio meccanico, anche se per una durata limitata, potrebbe infatti impattare con le superfici di limitazione ostacolo e creare potenziali anomalie alle normali operazioni aeronautiche.

Qualora una organizzazione necessitasse di dover svolgere tale attività è necessario il pre-coordinamento con il Gestore Aeroportuale tramite notifica scritta alla Maintenance Control Room (cr.man@seamilano.eu o 02 7486 3450) al fine di effettuare una valutazione preliminare sull'attività e di garantire la capillare informazione a tutti gli enti aeronautici coinvolti.

Si precisa che tali attività potrebbero richiedere l'attivazione dell'iter di verifica sull'impatto aeronautico dell'ostacolo, attivabile tramite il seguente link:
<https://www.enac.gov.it/aeroporti/infrastrutture-aeroportuali/ostacoli-e-pericoli-per-la-navigazione-aerea>



In caso di avvistamento di gru/ostacoli mobili, si raccomanda di effettuare una segnalazione alla Maintenance Control Room (tel. 02 7486 3450) per le opportune verifiche di competenza.

Think Safe, Act Safely!

Assicurarsi che questa Ground Safety Recommendation sia ben visibile nel vostro luogo di lavoro (Safety Corner)



GROUND SAFETY RECOMMENDATION

TEMPORARY OBSTACLES ELEVATION

The **use of mobile cranes** for "lifting operations" inside the airport or in the airport surroundings **is strictly regulated** due to its **potential interference with flight activity**. This activity is in fact to be considered a **temporary elevation of obstacles to air navigation**.

The elevation of a mechanical arm, even if for a limited duration, could in fact impact with the obstacle limitation surfaces and create potential delays in normal flight and airport operations. If an organization needs to carry out this activity, pre-coordination with the Airport Management Company SEA is mandatory by means of written notification to the Maintenance Control Room (cr.man@seamilano.eu or 02 7486 3450) in order to carry out a preliminary assessment on the activity and to guarantee widespread information to all involved aeronautical entities.

It should be noted that these activities may require the activation of the verification process on the aeronautical impact of the obstacle, which can be activated via the following link:

<https://www.enac.gov.it/aeroporti/infrastrutture-aeroportuali/ostacoli-e-pericoli-per-la-navigazione-aerea>



In case of sighting of mobile cranes / obstacles, it is recommended to report to the Maintenance Control Room (tel. 02 7486 3450) for the appropriate checks.

Think Safe, Act Safely!

Make sure this Ground Safety Recommendation is well exposed on your workplace (Safety Corner)